



Организация общего контроля и управления системой охраны распределенных объектов

генеральный директор АО «ЮМИРС»

Андрей Валентинович Клюев




- Охрана протяженных периметров, территорий, акваторий.
- Обнаружение, траекторное сопровождение и нейтрализация БПЛА

МУРЕНА КС

комплекс технических средств

общее количество устройств на двух флангах при использовании одного концентратора «Мурена-Орион» до 250



комплекс обнаружения и нейтрализации дронов «РАДЕСКАН-АНТИДРОН»

ЭПР $\geq 0,01 \text{ м}^2$

дальность обнаружения БПЛА до 1,9 км

комплекс охраны территорий и акваторий «КОРТ РАДЕСКАН»

ЭПР $\geq 0,1 \text{ м}^2$

дальность обнаружения цели до 3 км

автоматизированное рабочее место ЮМИРС СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

запись 10-и секундного видео и скриншотов экранов при срабатке извещателя на периметре

до 8 рабочих мест

АРМ-видеонаблюдения

Непрерывная запись видеопотоков с камер 24/7

Мурена-Орион концентратор

Релейный интерфейс

Система сбора сухих контактов реле

Сетевой коммутатор LTV

Сетевой коммутатор NS-GATE

КОМПЛЕКТ СКУД С БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ ПО ГЕОМЕТРИИ ЛИЦА

ЭМЗУ «Базальт»

КЭМЗУ «Портал»

Биометрический контроллер доступа

IP-камера LTV CNM-815

Считыватель proximity-карт Parsec PR-M03

Извещатель магнитоконт. ИО 102-20

Электромех. замок «Полис-12М»

возможно объединение в сеть до 4-х концентраторов «Мурена-Орион», тогда количество периметровых устройств в комплексе может быть до 1000

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Оптоволоконный кросс п

Сетевой коммутатор LTV

Видеокамера

Видеокамера

Оптоволоконный кросс 2

Сетевой коммутатор LTV

Видеокамера

Видеокамера

Оптоволоконный кросс 1

Автоматическое подключение видеокамеры при поступлении сигнала «тревога» от извещателя на периметре и запись видеопотока в тревожный журнал

Оптоволоконный кабель до 30 км

*Блок релейный сигнальный комммутирующий находится в стадии разработки

общее количество устройств на **двух** флангах при использовании **одного** концентратора «Мурена-Орион» до 250

при объединении в сеть **четырёх** концентраторов «Мурена-Сеть» возможно подключение до 1000 периметровых устройств



ОБЪЕКТ №1



ЦЕНТР МОНИТОРИНГА



ОБЪЕКТ №3



ОБЪЕКТ №2



ОБЪЕКТ №4



АРМ комплекса МУРЕНА-КС



АРМ
комплекса
МУРЕНА-КС

АРМ РЛС
Радескан-Антидрон

АРМ
видеосервера



План 8	План 7	6 Застава	5 Дикант	4 Пантера УК	3 Пантера Дикант	2 Мюрен Са
--------	--------	-----------	----------	--------------	------------------	------------

Принять F3
Принять все F4
Поставить на охрану F5
Снять с охраны F6

Дата/Время	Логин	Тип события	Адрес	Скриншот	Видео	Событие
22.06.2020 10:48:16	admin	сеть RS485	ДИХАНТ			радио луч. Состояние: Норм.
22.06.2020 10:48:10	admin	система	ДИХАНТ	d:\1\2020.06.22\10-d:	1\2020.06.22\10	Автоматическая запись радио луч. Состояние: Тревожа.
22.06.2020 10:48:10	admin	сеть RS485	ДИХАНТ			

Юмирс Средства Безопасности - Версия 8.306.1050.190 2019.04.22 - Проект C:\Program Files (x86)\UMIRS\Umirs Security Tools\Projects\mord.pjt

Файл Редактировать Вид Действия Средства Конфигурация Помощь

План 1

План 2

План 3

План 4

UZ5
Агат стар
Норма

UZ6
Радий
Норма

P91
разбита d1
Норма

P92
разбита d2
Норма

P10 2
выбро
Разрыв

P10 3
выбро
Норма

P10 4
сейсмо
Норма

P10 1
Нет

MK11 5
ткз
Нет

MK11 3
люпаз
Норма

MK11 1
персон
Норма

MK11
вырытие
Разок.T

PORP 12
порт
Снят

PANT 19
пан тк
Норма

DH31
дискант
Норма

RR1 200
Агат новый
Настр.

CAM219
Випас
Норма

CAM225
ВК СОТ д-
2М
Норма

CAM227
ВК СОТ ЦБ-
2М 10Х
Норма

CAM228
ВК СОТ СК-
3М 30Х
Норма

CAM229
ВК СОТ ДВ-
5М 5Х
Норма

CAM230
ВК СОТ ЦБ-
5М 5Х
Норма

CAM231
ВК СОТ ЦБ-
8М 5Х
Норма

CAM232
Випас КАМ
Норма

CAM236
LTV ONE-64
2.5М
Норма

CAM237
LTV ONE-64
0.5С
Норма

CAM232T
Випас ТЕП
ЛО
Норма

Принять F3

Принять все F4

Поставить на охрану F5

Снять с охраны F6

Подключить rtsp://admin:admin@192.168.2.219:554/с Выйти

Подключить rtsp://admin:Admin123@192.168.2.230:55 Выйти

Подключить rtsp://admin:Admin123@192.168.2.231: Выйти

Подключить rtsp://admin:admin@192.168.2.228:554/Str Выйти

1

2

3

4

Видеорегистратор

События

8.306.1050.190. Юмирс Средства Безопасности. 340 Фирма ЮМИРС 2019.

▼ Дата/Время Логин Тип события Алиас Скриншот Видео Событие

10.11.2021 14:38:43 admin сеть RS485 UZ6 Радий. Состояние: Норма.

10.11.2021 14:38:38 admin сеть RS485 UZ6 Радий. Состояние: Тревога.

10.11.2021 14:38:07 admin сеть RS485 UZ6 Радий. Состояние: Норма.

10.11.2021 14:38:02 admin сеть RS485 UZ6 Радий. Состояние: Тревога.

10.11.2021 14:37:57 admin сеть RS485 UZ6 Радий. Состояние: Норма.

admin@192.168.2.136 | подключен: 0.00:08:36 | 10.11.2021 14:44:46 Работает


Этот компьютер Vipaks - Google Табл... Sergey^ - Total Com... Юмирс Средства Без...

89% ENG 14:44

ASTRA LINUX

special edition 1.7





Редактор
оборудования



Umirs

www.umirs.ru

на базе передовых технологий



Отображение
видеопотоков

ЮМИРС СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ LINUX

Карта Объекта

Неисправности

Мурена забор

42СВ610

3-Вибро

Мурена забор

Тип устройства: Мурена
Адрес Мурена: A10
Ошибки сети: 0
Идентификатор:
Версия ПО: 8.2 16.1.2018
Состояние: Normal

Вход 1:	Disconnected	Normal
Вход 2:	Disconnected	Normal
Вход 3:	Vibro	Normal
Вход 4:	Seismo	Normal
Реле 1:	Opened	(Auto)
Реле 2:	Opened	(Auto)
Реле 3:	Shorted	(Auto)
Реле 4:	Shorted	(Auto)
Реле крышки:	Opened	(Manual)
Крышка:	Закрыта	

Поставить на охрану

Нет активных событий

Нет прошедших событий

Команды

АСТРА LINUX

Состояние датчиков

Подробное
состояние
извещателя

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!