




Когда кибератака может стать причиной аварии?

Анализ слоев защит

Александр Аносов

Отдел кибербезопасности АСУ ТП

Ростелеком
Солар



Проблематика

Текущая ситуация:


- АСУТП не признаются ЗОКИИ из-за наличия систем противоаварийной защиты и механических защит
- Службы ИБ не касаются промышленной (функциональной) безопасности
- Организации редко проводят полноценный анализ опасностей («Что, если?», HAZOP)
- Опасности идентифицируются не всегда корректно, есть перегибы в обе стороны
- Как результат – отсутствие комплексного подхода



Безопасность в промышленности




Модель слоев защит / Модель «швейцарского сыра» (Swiss cheese model)



Инструменты для анализа слоев защит промышленного предприятия


Диаграмма LOPA (анализ слоев защит) в случае успешной кибератаки. Надежность снижается до неприемлемого уровня



Надежность механических защит

Проблематика:

- ГОСТ (SIL 1) 1-10% PFD
- HSE UK, для предохранительных клапанов PFD = 2,4% для оценки рисков
- Некорректная оценка достаточности механических защит
- Человеческий фактор
- Качество и контроль процессов ППО и КР на предприятиях



Уровень рисков

Ущерб от останова производства на химическом предприятия обычно составляет **от 0,5 млн \$ до 3 млн \$ в сутки**

Времяостояния при внезапном останове может составлять от нескольких часов до нескольких суток

Потенциальный ущерб от крупных аварий может исчисляться **десятками миллиардов \$**

Ростелеком
Солар



MAERSK

Потери Maersk от кибератаки оцениваются в **300 млн \$**

<https://www.ft.com/content/a44ede7c-825f-11e7-a4ce-15b2513cb3ff>



Ущерб от крупнейшей в истории ВР техногенной катастрофы на январь 2018 составил **около 65 млрд \$**

<https://goo-gl.su/lDbKKjB>

Заключение

1 При оценке рисков/категорировании необходимо рассматривать ИБ и ФБ.

2 Необходимо учитывать индивидуальные особенности объекта.

Нельзя просто ссылаться на наличие мех защит – они недостаточно надежны, необходимо рассматривать систему в комплексе и учитывать показатели надежности слоев защит.

Спасибо за внимание!

Аносов Александр Николаевич

Менеджер отдела кибербезопасности АСУ ТП

a.anosov@rt-solar.ru

Контакты

Центральный офис

125009 г. Москва,
Никитский переулок, 7с1

+7 (499) 755-07-70

info@rt-solar.ru



Ростелеком
Солар

The GAS/READ/ request it

server_version

do GET()

if f:

if f:

set do WRITE

@serve

r, info =

print r,

Base64

:f _name_ test()

10